

الأنشطة التي يدعمها صندوق التراث في حالات الطوارئ في

## كوت ديفوار



أدى هطول أمطار غزيرة إلى حدوث فيضانات شديدة شملت أماكن شتى في موقع التراث العالمي "بلدة غراند بسام التاريخية"،

تشرين الأول/أكتوبر 2019. © اليونسكو

## تقييم الأضرار التي لحقت بموقع التراث العالمي "بلدة غراند-بسام التاريخية" (2019)

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في حدوث فيضانات على ضفاف نهر كوموي. وأدت تلك الأمطار أيضاً إلى حدوث فيضانات في جزء كبير من "بلدة غراند بسام التاريخية"، وهي أحد مواقع التراث العالمي. واستلزم الأمر تقييم الأضرار وتحديد المباني التي هي في أمس الحاجة إلى تدابير الصون العاجلة. وقد أوفدت بعثة، بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية والمحلية، وبدعم من مكتب اليونسكو في أبيدجان، في الفترة الممتدة من 25 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 لذلك الغرض. وأُجريت مشاورات مع سبعة خبراء من ذوي الاختصاص في مجالات الهيدرولوجيا والهندسة المعمارية والهياكل والتراث وتخطيط المدن والمناظر الطبيعية. وقامت البعثة

بتحديد التدابير التي يلزم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل، لضمان استقرار وأمن التراث المعماري المتضرر من الفيضانات. وأسفر عن ذلك أيضاً وضع توصيات لإدماج استراتيجية الحد من المخاطر في خطة الإدارة الشاملة للموقع والوقوف على الاحتياجات التدريبية فيما يخص تنفيذ تلك الخطة.